

Nome do produto: LUBRIFICANTE FEIXE MOLAS M90 Código interno: 14281 Principais usos recomendados para o produto: Lubrificante aerossol eliminador de ruídos. Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 0148110	 INDUSTRY	
		

1 Descrição do produto

Lubrificante feixe molas é um lubrificante fluido que adere firmemente na superfície onde é aplicado. Desenvolvido para aplicação na forma de spray, permite ao produto aderir uniformemente nas superfícies onde for aplicado, resistindo à lavagens devido a sua ação repelente de água e sua resistência ao vapor, assim na prevenindo o desgaste, corrosão e eliminando os ruídos causados pelo atrito.

2 Aplicação

O LUBRIFICANTE FEIXE MOLAS M90 pode ser utilizado em diversos locais como: coxim, buchas, engrenagens, limitadores de portas e feixes de Molas.

3 Modo de usar

Aplique o produto na superfície das peças que deseja lubrificar e proteger, mantendo a lata a uma distância aproximada de 30 cm.

4 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um médico. EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. **CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

5 Especificações

Aparência:	Líquido Viscoso	Densidade:	0,880-0,950 g/cm ³
-------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

6 Composição

Óleo sintético, aditivos, propelente e solvente.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
14281	Ambar	24 meses	2710.19.32	12 unidades	200ml/140gr	7 89831411794 0

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

